



ANAHTAR KELİMELEER

- ✓ Su Kalitesi.....
- ✓ Su Kirliliği
- ✓ Nilüfer Çayı
- ✓ Analiz.....
- ✓ Kirlilik.....

İLETİŞİM

E-POSTA:
ayaz_1993@hotmail.com.tr

TEZ DANIŞMANI

TELEFON:
678-555-0103

E-POSTA:
aelmaci@uludag.edu.tr



Nilüfer Çayının Su kalitesinin Belirlenmesi

Gülsefa AYZAZ

ORCID-NO <https://orcid.org/0000-0001-5074-396X>

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DANIŞMAN

Prof. DR. Ayşe ELMACI
ORCID-NO 0000-0002-1762-1140
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA – TÜRKİYE



TEZÖZETİ

Bu çalışmada Bursa ilinin su kaynaklarından biri olan Nilüfer Çayı'nın su kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nilüfer Çayının üzerinde belirlenen noktalarda numuneler alınarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler fiziksel (ph ,sıcaklık, ÇO, iletkenlik vb.) ve kimyasal (TKN, nitrit azotu, nitrat azotu NH₄, vb) parametreler ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler su kalitesi yönetmeliğine göre değerlendirilmiş ve su kalitesi sınıfları belirlenmiştir.

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI

Dereler, göller , nehirler, çaylar, vb.

YAYINLAR

Yok.