



ANAHTAR KELİMELEER

- ✓ Sosyokültürel yapı
- ✓ Tarihi yapı
- ✓ Yönetmelik
- ✓ Yangın riski
- ✓ Yangın güvenliği
- ✓ Bina tahliyesi

İLETİŞİM

E-POSTA:
meliscatikkass@gmail.com

TEZ DANIŞMANI

TELEFON:
224-294-2610

E-POSTA:
zsimsek@uludag.edu.tr



TARİHİ SOSYOKÜLTÜREL YAPILARIN GÜNÜMÜZE UYARLANMASINDA YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Melis ÇATIKKAŞ KARADAĞ

0000-0002-0808-1752
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DANIŞMAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZUHAL ŞİMŞEK
000-0002-1824-7496
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
BURSA – TÜRKİYE



TEZ ÖZETİ

Bu çalışmada tarihi sosyokültürel yapıların yangın risklerinin belirlenerek, eksiklerinin tespit edilmesi amacı ile var olan Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Binası; "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" kuralları çerçevesinde incelenerek eksiklikler tespit edilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda binanın ülkemizde ve diğer ülkelerdeki NFPA ve BR'ye göre uygunluk kriterleri belirlenmiş, bu kriterler doğrultusunda projedeki eksiklikler belirlenerek öneriler getirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin, tarihi sosyokültürel yapıların yangın güvenliğinin oluşturulmasında bir rehber olacağı düşünülmektedir.

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI

Ülkenin yapmış olduğu yönetmelikte tarihi yapılar için bir bölüm ayrılarak sorunlar giderilmek istenmiş olursa da yeterli bulunmamıştır. Maddelerde ilgili kişilere sorulması gerektiği, estetik kaygıdan ötürü merdivenlerin korunmadan da yangın korunumlu ve yangın güvenlik holü var olarak kabul edileceği gibi ibarelerin bulunması yanlış kararların doğruluğunun sınanması durumunda eksikliklerin olduğunu göstermiştir.

Tarihi yapıya yangın ile ilgili yapılacak müdahale için verilen her kararda, uzman kişilere danışılması ve ilgili kurumlardan onay alınarak yapılması gereklidir. Kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu tarihi sosyokültürel yapılarda bu eksiklikler daha çok hayati hatalara dönüşebilmekte olduğu incelenen yangın örneklerinde görülmüştür.

YAYINLAR

Şimşek, Z., Çatikkaş, M. 2020. Toplanma amaçlı yapılarda yangın güvenliği: bir üniversite kampüsünde kültür merkezi örneği. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7 (55): 1772-1785.

Çatikkaş, M., Şimşek, Z. 2019. Tasarım aşamasında yangın güvenliğinin oluşturulması: fabrika binası örneği. Tüyak Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, 4-5 Aralık 2020, İstanbul.