

2022 Yılı Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Bakım ve Onarım İşleri

- 1 BUÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Klima Kontrol Paneli İşİ
- 2 BUÜ Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Kullanılan 47 Adet Asansörün Yürürlükteki Asansör Yönetmeliği ve TSE Standartlarına Uygun Olarak 2022 Yılı 12 Aylık İşletme Bakım ve Revizyon İşleri Yapılması
- 3 BUÜ Rektörlük Makam Araçları Otoparkı ve Bisiklet Kulübü Çatıları Onarımı Yapılması
- 4 BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası Asansörünün Kat Arası Boşlukları Alçıpen İle Kapatılması
- 5 BUÜ Görükle Kampüsü Isıtma Sistemleri, Kazan Daireleri ve Brülörlerin 2022 Yılı 9 Periyot da Bakım ve Onarımı Yapılması
- 6 BUÜ Rektörlük Odası Tadilat Yapılması
- 7 BUÜ Fakülte Binalarında Muhtelif Tadilat İşleri Yapılması
- 8 BUÜ Görükle Kampüsü Öğrenci Yemekhanesi, FEF ve Rektörlük Binası Tuvalet, Yapı İşleri Kapı Tadilatları
- 9 BUÜ Merkez Araştırma Laboratuvarı Medikal Gaz Tesisatı Muhtelif Tadilatları Yapılması
- 10 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerin Atık Su Gideri Açılması
- 11 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerde Cam Tadilatı Yapılması
- 12 BUÜ TTB Binalarının Isı Dönüşüm Kazan Dairesi Otomatik Kapılarının Kumanda Sistemleri Yer Değiştirilmesi Tadilatları
- 13 BUÜ ULUTÖMER Öğrenci Topluluğu Çalışma Ofisi ile TTB Kazan Daireleri Duvar ve Kapı Tadilatları
- 14 BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi Bina Cephesindeki Logo Parçalarının Tadilat İşİ
- 15 BUÜ Mediko Sosyal Giriş Kapısı, Endüstri Mühendisliği Kapı Menteşe Değişimi ve Eğitim Fakültesi Dekanlık Balkon Cam Değişim Tadilatları
- 16 BUÜ İtfaiye Garaj Kapısı Tamiri Yapılması
- 17 BUÜ Görükle Kampüs ve İlçe Yerleşkelerinde Bulunan Birimlerin Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Muhtelif Tadilat İşleri Yapılması
- 18 BUÜ TTB Binası Kadavra Taşıma Asansörü Periyodik Kontrol Raporunda Kırmızı Etiket Almasına Neden Olan Eksikliklerin Giderilmesi ve Revizyon İşİ
- 19 BUÜ Rektörlüğüne Bağlı 33 Adet Asansörün Periyodik Kontrol Raporunda Sarı ve Kırmızı Etiket Almasına Neden Olan Eksikliklerin Giderilmesi Revizyon ve Bakım Onarım İşİ
- 20 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerde Bulunan 26 Adet Klimanın Arıza ve Bakımlarının Yapılması
- 21 İSG Koordinatörlüğü Elektrik Hattı Çekim İşİ ve Enerji Yönetim Birimi Ofis Tadilatı
- 22 BUÜ İyi Hekimlik Binası Simülasyon Giriş Kapısı Tamiri Yapılması
- 23 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerde Bina Tadilatı Yapılması
- 24 BUÜ Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Tadilatları Yapılması
- 25 BUÜ Mühendislik Fakültesi Ali Durmaz Makine Mühendisliği Bölümü Klima Santralının Bakım ve Onarımı Yapılması
- 26 BUÜ Çamlık Yemekhanesi Asansör Boşluğuna Tahliye Pompası Montajı Yapılması
- 27 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çay Ocağı Tadilatları
- 28 Veteriner Fakültesi A Blok Zemin Kat Oda Tadilatı
- 29 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Dış Cephe Tadilatı
- 30 BUÜ İlahiyat Fakültesi Derslik, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ULUTÖMER Asansörlerin Periyodik Kontrol Raporunda Sarı ve Kırmızı Etiket Almasına Neden Olan Eksikliklerin Giderilmesi ve Revizyonu Yapılması
- 31 BUÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Asansörün Revizyonu Yapılması
- 32 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerde Pencere Tadilatı Yapılması
- 33 BUÜ Mühendislik Fakültesi Amfileri Çatı Sökülmesi ve Derslik Tadilatları
- 34 BUÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Optik Laboratuvarı, TTB Binası Kadavra Havuzunun Kırılıp Kaplama Yapılması ve Orhaneli MYO Dikiş Atölyesi İle PC Laboratuvarı Elektrik Tadilatları Yapılması.
- 35 BUÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı ile Deney Hayvanları Binalarında Fiberoptik Kablo Çekimi ve Sonlandırma Yapılması

- 36 BUÜ Rektörlük ve Tıp Fakültesi Amfi Isıtma Tesisatı Tadilatları Yapılması
- 37 BUÜ Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İİB Fakültesi, Teknik Bilimler MYO, Spor Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Binalarında Atık Su Gideri Açılması
- 38 BUÜ Mimarlık Fakültesi Kafeterya Kapı Üstü Cam ve Hukuk Müşavirliği Cam Kapı Hidroliği Değiştirilmesi İşİ
- 39 BUÜ Mühendislik Derslik Bloğu Zemin Kat Radar Sistemleri Laboratuvarı Pencere Korkuluğu Yapılması
- 40 BUÜ Mühendislik Fakültesi Gezilebilir Teras Su Yalıtımı ve Sınıf Tadilatları Yapılması
- 41 BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü DIEM VRF ve İş Geri Kazanım Cihazına Elektrik Beslemesi ve Pano Yapılması
- 42 BUÜ Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Balkon Tadilatı İşİ
- 43 BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Fiber Optik Kablo Tamiri Yapılması
- 44 BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünde Lavabo Tadilatları Yapılması
- 45 BUÜ Kampüs İçerisinde Muhtelif Birimlerin Çatı Tadilatları Yapılması
- 46 BUÜ İç Hizmetler Müdürlüğü İşçi Barakasına Pencere Doğraması Yapılması
- 47 BUÜ Kampüs İçerisinde Muhtelif Birimlerin Klima Arıza, Bakım ve Onarımları Yapılması
- 48 BUÜ Mediko Sosyal Binası Öğrenci Yemekhanesi Tadilatları Yapılması
- 49 BUÜ TTB Binası Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvar Tadilatları Yapılması
- 50 BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Binasında Kapılara Cam Filmi Çekilmesi
- 51 BUÜ TTB Binası Kadavra Asansörün Revizyonu Yapılması
- 52 BUÜ Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Binası Havalandırma Boşluğu Camı Tadilatı Yapılması
- 53 BUÜ TTB Binası Tıbbi Biyoloji ABD ve Tıbbi Farmakoloji ABD Ofis Tadilatları Yapılması
- 54 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerin Kalorifer Tesisat Tadilatları Yapılması
- 55 BUÜ Mühendislik Fakültesi, Atletizm Spor Salonu, İç Hizmetler Müdürlüğü, TTB Binası ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Atık Su Giderleri Açılması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Tezgah Yapılması
- 56 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Birimlerde Cam Tadilatı Yapılması
- 57 BUÜ Mimarlık Fakültesi Isıtma Tesisatı Borulama İşİ
- 58 BUÜ Tekstil Mühendisliği Atölyesi Çatı Tadilatı
- 59 BUÜ Kampüs İçerisinde Muhtelif Birimlerin Klima Arıza, Bakım ve Onarımları Yapılması
- 60 BUÜ Veteriner Fakültesi Süt Ünitesi Çatı Tadilatı Yapılması
- 61 BUÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı TTB Binası 1. Kat Mutfak, Tıbbi Farmakoloji A.B.D. Ofis, Güvenlik Hizmet Binası Ofis Tadilatları
- 62 BUÜ TTB Binası Tıbbi Patoloji ABD Girişİ Oda Tadilatı ile Teknik Bilimler MYO Tekstil Programı Laboratuvarı Girişinde Bulunan Odanın Duvarı Kaldırılması
- 63 BUÜ Dış Hekimliği Fakültesi Zemin Sondaj İşİ
- 64 BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Pis Su Hattı ile Görükle Kampüsü Yaya Yolu, Tretuvar ve Geyik Yaşam Alanı Çit Tadilatları
- 65 BUÜ Şalt Merkezi Güvenlik Kamerasına Fiber Optik Kablo Çekilmesi İşİ
- 66 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Yerlerde Rögar Kapakları Tadilatı Yapılması
- 67 BUÜ Poliklinikler Karşısı Yağmursuyu Hattının Uzatılması İşİ
- 68 BUÜ İlahiyat Fakültesi Çevre Aydınlatma Direği ve Kampüs İçerisinde Muhtelif Elektrik Altyapı Tadilatları Yapılması İşİ
- 69 BUÜ Görükle Kampüsü İçerisinde Muhtelif Yerlerde Mazgal Kapakları Tadilatı Yapılması
- 70 BUÜ Görükle Kampüsü ile Özlüce Arasında Betonarme Duvar Yapılması
- 71 BUÜ Görükle Kampüsü Yurtlar Bölgesi XLPE Kablo Çekim İşİ
- 72 BUÜ Görükle Kampüsü Migros Binası Altyapı Yapım İşİ